


WINDOWS Treiber für USB-Anschluss an MIWE FP Steuerungen

Für den Anschluss wird der auf der MIWE Homepage angebotene USB-Treiber benötigt.


Zur Installation das ZIP-Archiv **MIWE_usb_driver_1_0.zip** auf dem Rechner entpacken.

Beim erstmaligen Verbinden wird nach dem passenden Treiber gesucht:




Dieser Treiber ist standardmäßig nicht vorhanden und muss manuell installiert werden.


Dazu den WINDOWS Gerätemanager öffnen und den neuen virtuellen COM-Port ohne Treiber mit der rechten Maustaste anklicken und „Treibersoftware aktualisieren...“ wählen.




Im sich öffnenden Dialog den Treiber manuell auf dem Computer suchen:




Dabei den Speicherort der entpackten ZIP-Datei auswählen.




Den Treiber trotz Warnung installieren.




Nach erfolgreicher Installation steht er als neuer COM-Port zur Verfügung.



Im Gerätemanager kann der zugehörige COM-Port abgelesen werden.



Dieser muss nun im BPM2010 unter Einstellungen gewählt werden.



Nun können Backprogramme übertragen werden.